



DATE	MODIFICATION	INDICE
18.70	ENTIEREMENT REDESSINE LE 1.6.70 DESTREMAUT	A
16.6.70	RETOUCHE DU REP.2	B
3.11.71	AJOUTE NOTA DEGAGEMENT DE L'AXE REPÈRE 5	C
26.11.73 LAMARQUE	MODIFIE REP. 001 (DEMANDE DE MR SUBRECHICOT)	D
12.05.75 J.F. HAZARD	AJOUTER MODE DE PROTECTION REP. 001.002.003.004	E




REPRENDRE CET ALÉSAGE APRÈS MONTAGE DE  
MANIÈRE A DEGAGER L'AXE REPÈRE 5 DANS LA  
PARTIE QUI TRAVERSE L'ALÉSAGE

MARQUER LE N°



6	2	AXE L:16	35NCD16 R=140.160h	Ø3	MATE
5	2	AXE L:24	35NCD16 R=140.160h	Ø3	MATE
4	2	LEVIER	35 CD 4	R 100 110 hb	BRUNISSAGE
3	1	PINCE	35NCD16	R140.160 hb	BRUNISSAGE
2	1	POIGNEE MOBILE	35 CD 4	R100 110 hb	BRUNISSAGE
1	1	POIGNEE FIXE	35 CD 4	R100 110 hb	BRUNISSAGE
REPERE QUANTITE		DESIGNATION	MATIERE	TRAITEMENT	OBSERVATIONS
COMMANDE		DATE		PIECE	
		JULIN 70		TURBOMECA OUTILLAGE	
NOM		OUTILAGE		ADOUR COMPRESSEUR	
DESTREMAUT		PINCE		BP AF Sch -11-191	
		A FREINER		N° 881.1.375.000	
		SPECIALE		8811375000 - E <31 janvier 2007> - 1 / 3	


# SECTION AA



4-12-70	cote 135-0.2 passe 12.8-0.1	J. PIRLA	A
26.11.73	Φ 10.6 ± 0.1 DEVIANT		D
12.03.75	Φ 11 ± 0.1 DEMANDE DE SUBRECHICOT		
12.03.75	PROTECTION = BRUNISSAGE		E

PIECE : BRUNISSAGE (E)

1 PIECE	POIGNEE FIXE	35 CD 4	R100 110hb
JUIN 70	C de	ECH: 1/4	INDICE
DESTREMAUT			E



CONTOUR EXECUTE AU TRACE

PIECE : BRUNISSAGE (E)

1 PIECE	POIGNEE MOBILE	35 CD 4	1100 110 hb
JUIN 70	C de	ECH: 2/1	INDICE
DESTREMAUT			E

= COUPE A.A =

$\phi 3$

R.3

30°

1,5°

2,5

30°

30°

R.3

3 (DEPART PENTE A 45°)

6,25±0,1

3

11

6,5



4,75

6,25

2,5

PROTECTION : BRUNISSAGE (TYPE PENETRATE)

		USINAGE 1,6	ECH. 4/1	S.E.P.S. 18.02.92
PINCE	35 NCD 16 R: 1400 - 1600 MPa	881 1 375 003	IND.	

[illegible]